



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

Немањина 11
11000 Београд

Број: 30 NOV 2016
28. новембар 2016. године

SS SR. 343-10673/2016-005

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИСТРАГЕ ОЗБИЉНЕ НЕЗГОДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Датум, време и место: 06. 11. 2016. г., око 21:30ч (LT), Република Србија
2. Тип и регистарска ознака: Fokker F100, рег. ознаке OE-LVE
3. Оштећење: Ваздухоплов није оштећен
4. Повређени: -
5. Погинули: -
7. Фаза лета: Крстарење
8. Подаци о лицима која су била у ваздухоплову:

Капетан:	- дозвола:	ATPL (A)
	- старост:	50 година
Копилот:	- дозвола:	CPL (A)
	- старост:	40 година

КРАТАК ОПИС УДЕСА

Дана 06. 11. 2016. године, око 21:30 часова (LT) током прелета територије Републике Србије (фаза лета између Београда и Сарајева), посада авиона компаније Austrian Airlines, типа Fokker F100, регистарске ознаке OE-LVE, на лету OS769 Беч (VIE) - Приштина (PRN), осетила је нагло подрхтавање авиона, са гашењем ауто-пилота који је до тада управљао авионом (без промена у режиму рада) и паљењем индикација и упозорења за проблеме са мотором број 1. Неколико секунди касније, дошло је до самогашења мотора број 1. Посада је поступила у складу са одговарајућом процедуром и одлучила се за слетање, са једним мотором, на најближи аеродром - Никола Тесла, г. Београд. Пошто је о проблему обавестила контролу летења, посада је добила приоритет у слетању и извршила је безбедно слетање на аеродром. Током слетања, путници који су седели уз прозоре у задњем левом делу авиона приметили су варнице и блескове из правца мотора 1. Након слетања, авион је паркиран на паркинг позицију аеродрома у пратњи аеродромских служби. Путници су одмах искрцани, док је посада након комплетирања свих потребних поступака такође напустила авион.

У незгоди није било повређених лица, нити штете на авиону или код других лица, сем механичке штете у самом мотору број 1, без трагова пожара или паљевине.

О овој озбиљној незгоди је одмах обавештен Центар за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије који је спровео увиђај. Током увиђаја је установљен проблем са лопатицом вентилатора мотора број 1. Лопатица интерног броја 17 вентилатора се одломиле у корену уз осовину/конус вентилатора, при чему је остала у самом вентилатору, померена уназад и ка вани до унутрашње оплате мотора. Услед датог померања, наведена лопатица вентилатора је ударила о унутрашњу оплату мотора, оштећујући је,

при чему су делови унутрашње оплате мотора пролазили кроз мотор (неколико остатака је нађено у издувнику мотора).

Након установљења дефекта и вероватног узрока, о озбиљној незгоди су обавештени надлежни органи за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова Аустрије, Холандије и Велике Британије, као и Међународна организација цивилног ваздухопловства и Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја, који су се прикључили истрази ове озбиљне незгоде посредством овлашћених представника.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК ОЗБИЉНЕ НЕЗГОДЕ

Узрок ове озбиљне незгоде је лом лопатице интерног броја 17 вентилатора на мотору број 1.
Узрок лома наведене лопатице ће бити установљен током истраге ове озбиљне незгоде.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Центар за истраживање несрећа у саобраћају ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге ове озбиљне незгоде.



в. д. ДИРЕКТОР

Проф. Др. Небојша Петровић

в. д. Главни истражитељ