



Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА
И ОЗБИЉНИХ НЕЗГОДА
20 бр. 343-591/2014.
Немањина 11
Београд

Бр.:

Датум: 22.01.2014.

ИНФОРМАЦИЈА О УДЕСУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- | | |
|---|---|
| 1. Датум, време и место удеса: | 08. 12. 2013. у 12:05 (LT), аеродром Ечка |
| 2. Тип и регистарска ознака: | TWIN COMMANDER 680F, YU-BRV |
| 3. Оштећење: | Авион је претрпео лакше оштећење |
| 4. Повређени: | - |
| 5. Погинули: | - |
| 7. Фаза лета: | Слетање. |
| 8. Подаци о лицу које је управљало авионом: | |
| - дозвола: | SRB FCL 0014/0053 |
| - старост: | 58 година |

КРАТАК ОПИС УДЕСА

У току извођења пробног лета у зони изнад аеродрома Ечка у завршној фази другог полетања, приликом слетања, дошло је до дефекта на носној нози авиона.

Из до сада не утврђених разлога дошло је до делимичног кидања везе носне ноге и структуре авиона. Пилот је непосредно након контакта авiona са пистом осетио благо заношење авiona у лево у односу на средину писте које је покушао да компензује али без успеха. Одмах затим је дошло до нагињања авиона на нос, набијања конструкције и точка носне ноге у тло и додатног наглог заношења авiona у лево. Након 150 метара авion се безбедно зауставио.

Приликом овог удеса пилот авiona није повређена, док је авion лакше оштећен – услед делимичног кидања везе носне ноге и структуре авiona и контакта са тлом, дошло је до оштећења дољег предњег дела трупа.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК УДЕСА

Истрага узрока удеса је у току.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Комисија ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге околности под којима се десио овај удес.



ГЛАВНИ ИСТРАЖИТЕЉ

проф. др. Небојша Петровић